

27期工事実績 仕上

顧客名	工事件名	都道府県
出光興産(株)	千葉製油所 10150タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 60027タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 20261タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 10247タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 70012タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 10202タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6007 タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 5101 タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 20167 タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 60024 タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 5B-P12Aオイルシール洩れ補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 20162タンクミキサー分解整備工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 4Lケース充填機用PPバンド結束機設置工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-Q2走行機簡易検査	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-Q3搔寄機簡易検査	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-Q4B分解検査補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-MX1B水中部材補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2ZM-Q2脱水機定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2R-C1スナッパ開放検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 R-CIC定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2R-C1B分解検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2R-圧縮機冷却水素簡易点検清掃	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2JT海上キャプスタン整備工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2R-圧縮機保冷補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 定期カップリング検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 1JTクイックリリース外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 1JTKャプスタン外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 3φ-P1A/B外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 3φ-P2外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 3φ-P3A/B外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 5S-P2Bカップリング検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZG-P13Bポンプ分解検査工事①	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZB-P13Bポンプ分解検査工事③	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-P15ポンプ分解検査工事②	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV2チェーン検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV6Aコンベア簡易検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 W-Q1走行クレーン定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 W-Q2A-G減速機検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 LU-C915Aエアコン定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZG-Q13ホイストクレーン定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 R-P13B分解検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 タンクミキサー-カ洩れ緊急遮断取付工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ポンプメカニカルシール改良工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 CO-Q23コンベアケーシング更新工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6YE-PIAポンプ更新工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV57補修工事(外面腐食検査)	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 徳山CD9受入アーム分解検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 V4.V5保温更新及び外面腐食検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 動機械点検補修工事(1月～12月)	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-Q70駆動チェーン補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 3B-Q11A他ランスチューブ検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 3B-C17アン検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 3B-E6A-Dユングストローム検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 5Sサルファーピット付帯工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZG-C2-Gコントロール機構改造工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV57シュート取替え工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV3低板ライナー取替え工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV52他減速機取替え工事	千葉

27期工事実績 仕上

顧客名	工事件名	都道府県
出光興産(株)	千葉製油所 AID5エレメント取替工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 AI-C1F高、低圧段エレメント取替工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 P-13A/B カニカルシール取替工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 YW-P2B軸封型式変更工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-P6他 MP5往復動ポンププランジャ-溶射工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 DW-P6A 基礎沈下補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-P8 能力低下補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 タンク車出荷変電所加圧ファン補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV57円形保持ローラー	千葉
泉テクノ(株)	CMⅡR-160攪拌機整備工事	千葉
泉テクノ(株)	広栄化学工業(株) APF-510回転弁整備工事	千葉
石垣メンテナンス(株)	清水衛生センター脱水機整備工事	静岡
石垣メンテナンス(株)	鹿島下水No3脱水機修繕工事	茨城
(株) 荏原製作所	住友化学(株)千葉工場 200x150 SS9Mポンプ整備工事	千葉
(株) 荏原製作所	藤沢工場 14年7月水中ポンプ整備工事	神奈川
(株) 荏原製作所	清缶剤ポンプモーター取替工事	千葉
(株) 荏原製作所	汎用ポンプ 平成14年7月～平成15年3月	千葉
(株) 荏原製作所	26年度かずさパワープラント保守点検工事	千葉
(株) 荏原製作所	住友化学(株) VPCSポンプ分解整備工事	千葉
(株) 荏原製作所	藤沢工場 14年9月水中ポンプ整備工事	神奈川
(株) 荏原製作所	住友化学(株) ポンプ・刃洩れ補修工事	千葉
(株) 荏原製作所	富津工場 水中ポンプモーター整備工事	千葉
(株) 荏原製作所	富津工場 ユニット芯出工事	千葉
(株) 荏原製作所	P-301 VPCHポンプ分解点検工事	千葉
(株) エイコー社	エコシステム千葉(株) 丸ハポンプO/H	千葉
(株) エイコー社	エコシステム千葉(株) 12月ポンプ分解整備工事	千葉
鹿島液化ガス共同備蓄(株)	BOG圧縮機定期検査工事	茨城
栗田工業(株)	(株)ジャパンディスプレイ 茂原工場 ポンプ O/H	千葉
栗田工業(株)	(株)ジャパンディスプレイ 茂原工場 ポンプ整備工事	千葉
(株) 進和	AT鹿島工場 集塵機撤去工事	茨城
(株) 進和	AT鹿島工場 14年10月プレス機定検工事	茨城
(株) 進和	BS栃木工場 10x10減速機整備工事	栃木
(株) 進和	BS那須工場 カレンダーロール整備工事	栃木
(株) 進和	(株)クワレ 鹿島工場 C2401圧縮機点検工事	茨城
新東日本製糖(株)	液糖出荷ポンプ(ナギン) O/H	千葉
J X 日鉱日石エネルギー(株)	P-001ポンプ取替工事	千葉
J X 日鉱日石エネルギー(株)	ドラム起立機補修工事	千葉
J X 日鉱日石エネルギー(株)	試験室排気ファン プーリー補修工事	千葉
(株) 千葉サンソセンター	CTファン定期点検工事(4.5号モーターO/H)	千葉
(株) 千葉サンソセンター	800t CTポンプモーター整備工事	千葉
千代田工商(株)	三共油化工業(株) H26年度定修工事	千葉
千代田工商(株)	柏井上水場 水中ポンプ分解整備工事	千葉
日鉄住金テックスエンジ(株)	2014年7～9月度 モーター整備工事	千葉
日鉄住金テックスエンジ(株)	2014年度下期 モーター整備工事	千葉
古河産機システムズ(株)	北千葉浄水場 排泥ポンプ整備工事	千葉
古河産機システムズ(株)	大寺・十日市場浄水場 ポンプ整備工事	千葉
(株)リークフリー	3製鋼予備処理海線フード給水ポンプ整備工事	千葉
(株)リークフリー	300x450CKM型ポンプ整備工事	千葉
(株)リークフリー	トリマ300x350CDM型ポンプ代	千葉
(株)リークフリー	トリマ300x350CDM(P809624)ポンプ整備工事	千葉
(株)リークフリー	350x300CDM P809624 No4-3ポンプ O/H	千葉
(株)リークフリー	西島製300x350CDM(ポンプ) O/H	千葉
(株)リークフリー	NEC相模原向ポンプシール組替工事	千葉
(株)リークフリー	集塵水給水ポンプ(150x100IFWM)整備工事	千葉
(株)リークフリー	集塵水給水ポンプ(250x150CKNM)整備工事	千葉